

INFORME CONSOLIDADO DE VISITAS Y ESTADO DE HABILITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBAGUÉ

Para: Johana Ximena Aranda Rivera- Alcaldesa de Ibagué

Asunto: Reporte de estado de las Instituciones Educativas y sedes evaluadas por afectaciones en infraestructura.

Fecha: 14 agosto de 2026

1. Antecedentes

En el marco de la verificación de las condiciones de infraestructura de las Instituciones Educativas del Municipio de Ibagué, se realizó la recopilación y análisis de los reportes efectuados por las entidades y equipos técnicos que participaron en las visitas de inspección, entre ellos **Gestora Urbana, Sociedad de Ingenieros, SETP, SEMI y equipos de las instituciones educativas.**

2. Resultado general

De las **60 Instituciones Educativas** analizadas, se establece el siguiente panorama:

Estado	I.E.	Porcentaje	Medida recomendada
SEDES HABILITADAS CON RECOMENDACIONES MENORES	45	75,0 %	Continuidad de actividades académicas, aplicando las recomendaciones preventivas particulares.
SEDES EN SEGUIMIENTO HABILITADAS CON RIESGO MEDIO PREVENTIVO.	9	15,0 %	Mantener seguimiento técnico y ejecutar las intervenciones recomendadas.
Sedes No habilitadas Riesgo Alto/ cierre preventivo	6	10,0 %	Suspender temporalmente el uso de los espacios afectados hasta realizar las intervenciones o verificaciones técnicas correspondientes.
TOTAL	60	100 %	

1 SEDES HABILITADAS CON RECOMENDACIONES MENORES

De acuerdo con la consolidación realizada, **45 de las 60 Instituciones Educativas se encuentran habilitadas**, lo que representa el **75 % del total**.

La condición de habilitada significa que **pueden continuar las actividades académicas**, teniendo en cuenta las recomendaciones particulares señaladas en los informes técnicos.

Entre las situaciones que se presentan en algunas instituciones habilitadas se encuentran:

	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBAGUE
1	I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
2	I.E. AMBIENTAL COMBEIMA
3	I.E. ANTONIO NARIÑO
4	I.E. CIUDAD LUZ
5	I.E. DIEGO FALLON
6	I.E. EXALUMNAS DE LA PRESENTACION
7	I.E. FERNANDO VILLALOBOS ARANGO
8	I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
9	I.E. GUILLERMO ANGULO GOMEZ
10	I.E. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO
11	I.E. ANTONIO REYES UMAÑA
12	I.E. JORGE ELIECER GAITAN
13	I.E. JOSE ANTONIO RICAURTE
14	I.E. JOSE JOAQUIN FORERO
15	I.E. JUAN LOZANO Y LOZANO
16	I.E. LAURELES
17	I.E. LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
18	I.E. SAN SIMON
19	I.E. LICEO NACIONAL
20	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
21	I.E. MAXIMILIANO NEIRA LAMUS
22	I.E. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
23	I.E. JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
24	I.E. MODELIA



25	I.E. NELSY GARCIA OCAMPO
26	I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA
27	I.E. NUEVA ESPERANZA LA PALMA
28	I.E. RAICES DEL FUTURO
29	I.E. SAN JUAN DE LA CHINA
30	I.E. SAN LUIS GONZAGA
31	I.E. SAN PEDRO ALEJANDRINO
32	I.E. SANTIAGO VILA ESCOBAR
33	I.E. BOYACA
34	I.E.T. SAN ISIDRO
35	I.E. SAN JOSE
36	I.E.T. AGROP MARIANO MELENDRO
37	I.E.T. CIUDAD DE IBAGUE
38	I.E.T. COMERCIAL CELMIRA HUERTAS
39	I.E.T. DARIO ECHANDIA
40	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO
41	I.E.T. EMPRESARIAL EL JARDIN
42	I.E.T. JOAQUIN PARIS
43	INST EDUC STA TERESA DE JESUS
44	INST EDUC TEC MEGACOLEGIO ANTONIO NARIÑO
45	INST EDUC TEC MEGACOLEGIO BICENTENARIO
46	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR-SEDE PRINCIPAL (PRIMARIA - BACHILLERATO) Y SEDE PILOTO

2) SEDES EN SEGUIMIENTO HABILITADAS CON RIESGO MEDIO PREVENTIVO.

Se identifican **9 Instituciones Educativas** que pueden requerir **seguimiento técnico, intervención localizada, cierre de espacios específicos o medidas preventivas**, sin que necesariamente implique el cierre total de la institución.

	Institución	Espacios que requieren restricción
1	Fe y Alegría – Ciudad Simón Bolívar	4 aulas de preescolar y oficina de psicología
2	José Celestino Mutis	Aula 601 hasta revisar la placa
3	INEM	Edificios y espacios afectados por las cubiertas
4	Alberto	Aula afectada en mampostería



	Castilla Primaria		
5	Germán Pardo	Aula 10-2 hasta reparación del cielo raso y retiro de vidrios	
5	Ciudad Arkala	Aulas 9-01 y 9-02: se recomienda evitar su utilización	
7	Sagrada Familia	Desprendimiento de revoque en bloques A y B y fisuras mínimas en sala de profesores.	
8	Tapias	Grietas pronunciadas y separación de muro respecto a columnas.	No se ha realizado visita técnica.

3. SEDES NO HABILITADAS CON RIESGO ALTO

Las instituciones que presentan condiciones que requieren **restricción o suspensión temporal del uso de los espacios afectados** son:

	Institución Educativa	Sede / espacio	Estado	Afectación principal	Recomendación
1	Amina Melendro	Principal Secundaria	NO HABILITADA	Afectaciones moderadas en muros y placas de entepiso.	Mantener temporalmente cerrados los espacios afectados.
2	Simón Bolívar	Principal	NO HABILITADA	Bloque de auditorio, comedor, baños y laboratorios con afectaciones en columnas, muros y vigas.	No utilizar el bloque para clases presenciales hasta realizar estudios e intervención técnica.
3	Alfonso Palacio Rudas	Nuevo Combeima	NO HABILITADA	Necesidad de reforzamiento estructural y cambio de cubierta.	Mantener restricción de los espacios comprometidos hasta ejecutar intervención.
4	Normal Superior	Antonio Nariño	NO HABILITADA	Grietas y fisuras pronunciadas en zona de baños.	Mantener restringida la zona y realizar seguimiento técnico.
5	San Bernardo	San Cayetano Alto	NO HABILITADA	Presenta fisuras, pero el registro fotográfico no evidencia una afectación que impida las clases.	Continuar actividades con precaución y realizar seguimiento.
6	San Francisco	Cataima,	NO HABILITADA	Se realizó Visita Técnica y estamos pendiente de visita de estructural	hay afectaciones en la infraestructura
7	San Francisco	SAN SIMON	NO HABILITADA	Se realizó Visita Técnica y estamos pendiente de visita de estructural	hay afectaciones en la infraestructura
8	San Francisco	TEJAR,	NO HABILITADA	Se realizó Visita Técnica y estamos pendiente de visita de estructural	hay afectaciones en la infraestructura
9	San Francisco	SAN FRANCISCO,	NO HABILITADA	Se realizó Visita Técnica y estamos pendiente de visita de estructural	hay afectaciones en la infraestructura
10	San Francisco	CEDRAL.	NO HABILITADA	Se realizó Visita Técnica y estamos pendiente de visita de estructural	hay afectaciones en la infraestructura



Alcaldía de
IBAGUÉ

Secretaría de Educación
Dirección de Cobertura Educativa



Se deja constancia de que las 45 sedes habilitadas podrán continuar con la prestación del servicio educativo, mientras que las 6 Instituciones Educativas que presentan condiciones que requieren cierre o restricción de uso deberán permanecer bajo las medidas preventivas correspondientes hasta tanto se ejecuten las intervenciones y verificaciones técnicas necesarias. De igual manera, las 9 instituciones o sedes con recomendaciones permanecerán en seguimiento, hasta verificar el cumplimiento de las acciones requeridas.


En virtud de lo expuesto, se da por finalizado el presente informe de verificación de las condiciones de las Instituciones Educativas de Ibagué, elaborado con base en los reportes y conceptos derivados del proceso de evaluación de las afectaciones ocasionadas por el evento sísmico.


Los resultados obtenidos constituyen un insumo para la Administración Municipal y la Secretaría de Educación, orientado a la toma de decisiones, priorización de intervenciones y adopción de las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Un abrazo, señora Alcaldesa, y nuestro reconocimiento por su compromiso y liderazgo frente a esta situación.


Confiamos en que, mediante el trabajo articulado de la Administración Municipal, la Secretaría de Educación y las entidades técnicas, se continúen adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestra comunidad educativa y la continuidad del servicio educativo en condiciones adecuadas.

Cordialmente.


DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA
Secretario de Educación Municipal


LEIDY LORENA ORTEGÓN CARTAGENA
Directora Administrativa y Financiera


LORENA BALLESTEROS MUÑOZ
Directora de Cobertura Educativa


JAIRO ANDRÉS CORTÉS TORRES
Director de Calidad Educativa

Proyectó: ING Jairo Riveros Lugo



www.ibague.gov.co